

## BRL SIKB 11000 Procescertificaat EC-SIKB-11006

Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van:

### KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Vestiging(en):

### Regentesselaan 2, Amersfoort

Adres:	Regentesselaan 2 3818 HJ AMERSFOORT	Datum uitgifte:	15-12-2023
Telefoonnr:	033-4221300	Geldig tot:	15-12-2026
E-mail:	kwaliteit@kwa.nl	Gecertificeerd sinds:	15-12-2014
		KvK-nummer:	32069286

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

### Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen

Voor het toepassingsgebied:

**Protocol 11001 (versie 3.0):**

**1a. Ontwerp van open systemen**

**1b. Ontwerp van gesloten systemen**

**2a. Detail engineering van open systemen**

#### Processpecificatie

Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 11000, Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie, versie 3.0 d.d. 20 juni 2019, afgegeven conform het Certificatiereglement van Normec Certification B.V. voor het toepassingsgebied protocol 11001, versie 3.0, en beperkt tot de hierboven vermelde scope[s] zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2 van deze beoordelingsrichtlijn.

Normec Certification verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door KWA Bedrijfsadviseurs B.V. uitgevoerde processen bij voortdurende voldoening aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties en daarmee voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument.

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de certificaathouder, en zo nodig, tot Normec Certification.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is de gecertificeerde organisatie een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende organisatie, indien haar certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Rijkswaterstaat directie Leefomgeving: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

De certificaathouder heeft in haar kwaliteitsmanagementsysteem een of meer handelingen uit de BRL en of het protocol aangeduid die zij in het kader van dit certificatieschema niet uitvoert, maar waar het certificatieschema wel eisen aan stelt (de uitgesloten handelingen). Naar oordeel van Normec Certification levert het proces met de wel uitgevoerde handelingen ten minste dezelfde kwaliteit als ware deze uitgesloten handelingen ook uitgevoerd. Een overzicht van de uitgesloten handelingen kan bij de certificaathouder opgevraagd worden.